



Ocorrência de dois deslizamentos na Rua Glauce Rocha, bairro Independência, relacionado ao evento de 15/02, sem registro de óbitos ou feridos. 1) O deslizamento é do tipo planar de solo residual profundo à montante de residência localizada na escadaria perto do bar do Tita e com 1 metro de distância da crista, onde o alcance do material transportado atingiu residência à jusante destruindo os fundos e embarrigou lateralmente o muro de casa à direita da Senhora Rosa. O talude apresenta aproximadamente 3 m de altura, largura da ruptura de 3 m e inclinação de 70°. A vegetação presente é de porte pequeno. 2) O deslizamento é de solo residual profundo com altura de 4 metros e inclinação de 50°. A crista do talude iniciou na base de uma residência à montante, onde a mesma apresenta degraus de abatimento com presença de bananeiras. A moradia à jusante foi atingida pelo material transportado e danificou 2 cômodos, e caso haja evolução do processo as moradias à montante ficarão comprometidas. A delimitação da área de risco remanescente é analisada com base na observação do processo que encontra-se ativo e em estágio de evolução, podendo ser acelerado em casos de chuvas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

ABRIL DE 2022

Deslizamento no Bairro Independência

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

