



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 3:46:28 PM

Palavra Chave:

13274141712

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

RUA LUIZ WINTER, S/N, fundos da creche e em frente à oficina do Rogério

Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.499748 Lon: -43.232944



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,771

N_m

7,510,783

Descrição:

Motivo:

Deslizamentos planares rasos conjugado com rastejo, presença de degraus de abatimento. Sem atingimento/alcance de moradias, atingimento de via

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Plano de ruptura

Código do registro:

154_Duarte da Silveira_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_