



Ocorrência de deslizamento na Rua Evaldo Braga, bairro Independência, relacionado ao evento de 15/02, sem registro de óbitos ou feridos. O deslizamento é do tipo planar de solo residual e rocha à montante de residência localizada em frente o bar do Adilson. O talude possui aproximadamente 3 m de altura, largura da ruptura de 3 m e inclinação de 60°, está localizado nos fundos da residência. O material transportado mobilizou solo e blocos de rocha que encostaram na casa, mas não a danificaram. A distância da crista para a parede dos fundos da residência é de 1 metro. A vegetação presente é de pequeno porte. À jusante da casa tem um pequeno deslizamento de 1 metro de altura e 1,5 de largura. A delimitação da área de risco remanescente é analisada com base na observação do processo que encontra-se ativo e em estágio de evolução, podendo ser acelerado em casos de chuvas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

ABRIL DE 2022

Deslizamento no Bairro Independência



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 28/04/22



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

