



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 9:24:50 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

AVENIDA GENERAL MARCIANO MAGALHÃES, 299 (Vila Regina Lima)


Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.520801 Lon: -43.166526



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,576

N_m

7,508,369

Descrição:

Motivo:

Rachaduras no terceiro patamar do prédio, encaixo na encosta. Caixa d'água com vazamento na encosta e cano passando rente a construção. Não apresenta cicatriz recente, porém recomendamos mapeamento.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Rachaduras reparadas recentemente.

Foto2



Descrição da foto2

Colúvio lateral a servidão com residências a jusante.

Código do registro:

155_Morin_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_