




Ocorrência do dia 15 de fevereiro. (1) Casa nº 193, Rua Angelo João Brand, a montante de um curso d'água, apresentando deslizamento planar de material alterado nos fundos da residência, com bastante vegetação de médio e grande porte. O material descendente está escorado nos fundos da casa, alcançando sua laje, enquanto uma parte avançou lateralmente à residência em direção ao encaixe com o curso d'água. A força da enxurrada no dia do evento causou trincas e rachaduras de maior extensão no piso na parte da frente da casa, que apresenta sinais de degrau de abatimento a montante do rio. (2) Casa 211 na Rua Evaldo Braga, ao lado direito do Bar do Jorge . Deslizamento de parte do quintal da casa a montante do bar, em direção à rua. O terreno apresenta vegetação de pequeno porte e a crista do movimento se apresenta próximo aos pilares da casa de fundos que no momento está vazia. A cicatriz tem cerca de 2 metros. Desta mesma casa, há um canal de enxurrada encaixado em direção aos fundos da casa, escavando entre o terreno inclinado e a parede de outra construção. A cicatriz é rasa e alongada, com cerca de 3 metros de comprimento.



**ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
ABRIL DE 2022**

Deslizamentos no Bairro Independência

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 28/04/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento