

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 29, 2024, 4:00:22 PM

data_inicio

Aug 29, 2024, 9:31:38 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Ananias de Moraes, 377 e 407

Localidade:

Correas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.457859 Lon: -43.141842



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,202

N_m

7,515,308


Descrição:

Motivo:

Nas duas casas em direção ao ponto não foi possível o acesso. De acordo com um morador não há ocorrência no local e que o fluxo de água atrás da casa dele é canalizado e direcionado para a rua. Muro n

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Casas a jusante do ponto de ocorrencia, bom padrão construtivo e encosta suave e vegetada

Código do registro:

1562_Correas_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_