

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 29, 2024, 4:00:29 PM

data_inicio

Aug 29, 2024, 1:28:47 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua José Augusto Lago, 2299


Localidade:

Correas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.458428 Lon: -43.144506



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,927

N_m

7,515,248

Descrição:

Motivo:

Morador relatou que no passado houve perda de material em talude devido a um corte. Já foi realizada obra de contenção e direcionamento de drenagem

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Casa de alto padrão da ocorrencia, não foi autorizada a entrada

Código do registro:

1566_Correas_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_