

685280

685300

685320

7506440

7506420



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETROPOLIS

ABRIL DE 2022

Deslizamento Planar - Servidão José Prata, Simeria

0 5 10 15 m



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETROPOLIS

No dia 28 de abril de 2022 foi realizada uma vistoria na Rua da Servidão José Prata, Simeria, nesta, foi verificado uma ocorrência de um deslizamento planar.

A ruptura de deslizamento é dimensionada em 5,5 metros de comprimento, 5 metros de largura, 3 metros de profundidade em 84 graus de inclinação.

Informa-se que a casa 176 situa-se a uma distância nula do referido rompimento de solo. Além desta, nota-se ainda mais uma casa na base do terreno em que ocorreu o deslizamento em questão.