

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 29, 2024, 4:54:10 PM

data_inicio

Aug 29, 2024, 1:37:46 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada União Industria (Acesso a Serralheria Vidraçaria)


Localidade:

Jardim Salvador

GPS

Área analisada:

Lat: -22.46533 Lon: -43.148645



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,492

N_m

7,514,489

Descrição:

Motivo:

Não foi observado processo geológico que ofereça risco, pois o maciço rochoso fraturado tem atingimento de via de acesso a um galpão comercial.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto vistoriado

Código do registro:

1575_Jardim Salvador_Ariadne Senna Azaro_Lívia dos Santos Torres_