

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 29, 2024, 4:54:13 PM

data_inicio

Aug 29, 2024, 2:11:05 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Pereira Ramos, 121

Localidade:

Roseiral

GPS

Área analisada:

Lat: -22.467292 Lon: -43.147975



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,558

N_m

7,514,271

Descrição:

Motivo:

Não foi observado processo geológico que ofereça risco. Segundo relato de moradores houve processos hidrológicos no passado relacionados ao Rio Cascata que atingiram o local.

Fotos:

Foto1



29/08/24 14:14:06 Coord: 23K 690586E 7514282N

Descrição da foto1

Visada do local onde foi destruído na enxurrada de 2022, agora ja reconstruída.

Código do registro:

1577_Roseiral_Ariadne Senna Azaro_Lívia dos Santos Torres_