



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**May 15, 2024, 9:54:40 AM**

Palavra Chave:

**12236773706**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Lívia dos Santos Torres**

Técnico 2:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;**

Informações de localização:

Endereço:

**Br040 km 59 próximo a passarela**

Localidade:

**Itaipava**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.386433 Lon: -43.135126



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**691,992**

N\_m

**7,523,209**

Descrição:

Motivo:

**Área vistoriada na ocorrência 347**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Passarela da referência**

Código do registro:

**157\_Itaipava\_Lívia dos Santos Torres\_Thayane Dutra Schuindt\_**