



Vistoria realizada no dia 29 de abril em uma residência situada na Rua Alvaro Machado, nº140. Ocorrência verificada no evento de 15 de fevereiro, sem vítimas. Deslizamento planar de material alterado e vegetação de pequeno porte atingindo os fundos da residência. O material a jusante da cicatriz se espalhou por 1,5 metro de distância e encontra-se a cerca de 1 metro dos fundos da casa. Vertente com inclinação de 65° pós ruptura, com altura aproximada de 7 metros e cicatriz medindo cerca de 5 metros. O talude ainda apresenta uma casa a montante a cerca de 1 metro da cicatriz podendo apresentar evolução do processo com outras ocorrências em caso de chuvas intensas. No quintal, há ainda uma canalização para passagem de rios temporários.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
ABRIL DE 2022**

Deslizamentos na Rua Alvaro Machado - São Sebastião

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 02/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

