

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 30, 2024, 11:36:31 AM

data_inicio

Aug 30, 2024, 10:22:03 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Caminho da Ladeira, 208


Localidade:

Boa Vista

GPS

Área analisada:

Lat: -22.478653 Lon: -43.158098



E_m

689,501

N_m

7,513,026

Descrição:

Motivo:

Referente a 2 pontos: Casas de boa estrutura sem encosta próxima, entre as casas há um talude com processo erosivo avançado mas que não trás risco as moradias

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude de corte entre as casas

Código do registro:

1582_Boa Vista_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_