



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 9:49:54 AM

Palavra Chave:

13274141712

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

RUA AUGUSTO SEVERO, 1070 - MORIN - PONTO FINAL DO ONIBUS

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530835 Lon: -43.164071



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,815

N_m

7,507,255

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar, casas encaixadas em encosta de alta declividade. Obras de muro de contenção iniciadas, casa a jusante sem moradia . Recomendado mapeamento para risco alto..

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Descalçamento da estrutura da caixa d'água, crista do movimento adjacente. Telhados das casas vizinhas desaguando para o talude

Foto2



Descrição da foto2

Alcance do material nos fundos da casa, sem moradia e obras iniciadas

Código do registro:

158_Morin_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_