

685050

685060


685070



7506780

7506770


7506760



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022

Deslizamento Planar - Rua Vereador Decio Nicolai, Quitandinha

-  Cicatriz
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance



Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ



23K 685066 7506760
105 Rua Vereador Decio Nicolai
Quitandinha
Petrópolis
Rio de Janeiro
29 de abr de 2022 10:04:42



23K 685055 7506741
105 Rua Manoel Jacob Theobald
Quitandinha
Petrópolis
Rio de Janeiro
29 de abr de 2022 10:09:22

Vistoria realizada no dia 29 de abril de 2022 devido a uma ocorrência de deslizamento planar na Rua Vereador Decio Nicolai, Quitandinha.

Em análise verificou-se um imóvel de 1 pavimento a distância nula de um talude de 7 metros de altura. O talude em questão situa-se em contato direto com o rompimento de deslizamento. Destaca-se ainda que o topo do mesmo esta suscetível a queda de um muro colapsado pelo movimento de massa.