



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 10:29:09 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 911

Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.387007 Lon: -43.125179



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,015

N_m

7,523,132

Descrição:

Motivo:

Deslizamento com queda de blocos em talude na beira da estrada. Talude composto por rocha alterada e solo residual. Vegetação inclinada e com raízes expostas. Indica-se para o mapeamento.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude na beira da estrada onde houve o deslizamento citado

Foto2



Descrição da foto2

Local da ocorrência de deslizamento e queda de bloco na beira da estrada

Código do registro:

159_Itaipava _Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_