



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 11:46:44 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 3:

Bárbara Cardoso Leite

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;Bárbara Cardoso Leite

Informações de localização:

Endereço:

Rua São Paulo

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.525864 Lon: -43.213242



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,764

N_m

7,507,867

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Local da ocorrência referentes a deslizamentos na via.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Condomínio com ponto da ocorrncia.

Código do registro:

15_Quitandinha_Dimitri Tallemborg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_Bárbara Cardoso Leite