



Vistoria realizada no dia 29 de abril em uma residência situada na Rua Indaiá, nº145. Ocorrência verificada nos eventos de fevereiro e março, sem vítimas. Deslizamento planar carreando material alterado e vegetação de médio e grande porte atingindo os fundos da residência. Vertente com inclinação de 80° pós ruptura, com altura aproximada de 10 metros e cicatriz medindo cerca de 6 metros. O talude agora apresenta-se com distância nula da residência, podendo gerar outros deslizamentos.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
ABRIL DE 2022**

Deslizamentos na Rua Indaiá - São Sebastião

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 02/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

