

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Sep 3, 2024, 4:38:55 PM

data_inicio

Sep 3, 2024, 3:53:02 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Talleberg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Talleberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua C 811

Localidade:

Vale do Carangola

GPS

Área analisada:

Lat: -22.439657 Lon: -43.164305



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,915

N_m

7,517,352

Descrição:

Motivo:

Queda de árvore sob via com atingimento de muro próximo.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Árvore que caiu cortada e rua atingida

Código do registro:

1603_Vale do Carangola_Ariadne Senna Azaro_Dimitri Talleberg Soares_