

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Sep 3, 2024, 4:39:46 PM

data_inicio

Sep 3, 2024, 2:21:58 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Travessa Candido Borsato

Localidade:

Cascatinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.478041 Lon: -43.158928

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,416

N_m

7,513,095

Descrição:

Motivo:

Área sem encosta e talude próximas, área de fluxo d'agua e casa com danos estruturais e sem moradores no momento da vistoria

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Casa do ponto de ocorrencia com danos estruturais

Código do registro:

1606_Cascatinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_