

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Sep 3, 2024, 4:39:47 PM

data_inicio

Sep 3, 2024, 3:58:59 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada União Indústria, igreja Batista Jeruel

Localidade:

Jardim Salvador

GPS

Área analisada:

Lat: -22.46738 Lon: -43.149521

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,399

N_m

7,514,263

Descrição:

Motivo:

Trata-se de deslizamento sobre via, sem atingimento de edificação.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada da cicatriz de deslizamento, ocorrido em 2024

Código do registro:

1608_Jardim Salvador_Isabella Robert Rodrigues_Lívia dos Santos Torres_