

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Sep 3, 2024, 4:39:47 PM

data_inicio

Sep 3, 2024, 2:28:00 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Travessa Candido Borsato

Localidade:

Cascatinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.477914 Lon: -43.158383



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,473

N_m

7,513,108

Descrição:

Motivo:

Referente a 3 pontos: area edificada sem talude com material para mobilização. De acordo com moradores nunca houve ocorrencia de movimentonde massa no local. Casas observadas com danos estruturais

Fotos:

Foto1



03/09/24 14:30:45 Coord: 23K 689472E 7513107N

Descrição da foto1

Pontos de danos estruturais a residencias

Código do registro:

1609_Cascatinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_