



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 10:42:38 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Geraldo Lourenço Dias, 21

Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.402446 Lon: -43.098544



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

695,736

N_m

7,521,388


Descrição:

Motivo:

Encosta vertical composta por solo residual. Duas caixas d'água sobre a sua crista. Indicamos para a equipe de mapeamento.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da encosta

Código do registro:

160_Itaipava_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_