

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Sep 3, 2024, 4:39:49 PM

data_inicio

Sep 3, 2024, 3:12:18 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Vereador Guilherme Daunas Nunes

Localidade:

Cascatinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.475937 Lon: -43.155623



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,759

N_m

7,513,324

Descrição:

Motivo:

Processo erosivo avançado em talude a montante da via. Nenhuma moradia relacionada.

Fotos:

Foto1



03/09/24 15:14:54 Coord: 23K 689759E 7513324N

Descrição da foto1

Talude erodido a montante da via

Código do registro:

1612_Cascatinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_