



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 11:10:45 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Geraldo pergentino de Oliveira, lote 9


Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.398684 Lon: -43.100043



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

695,587

N_m

7,521,807

Descrição:

Motivo:

A solicitante não foi encontrada para nos indicar o local que motivou a ocorrência. Indicamos pro mapeamento. .

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Frente da casa do lote 9

Foto2



Descrição da foto2

Frente da casa do lote 9

Código do registro:

161_Itaipava _Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_