




Vistoria técnica realizada no dia 28/04/22, na Vila do Príncipe, com acesso pelo final da Rua Evaldo Braga. Trata-se de um deslizamento planar raso de solo residual, em talude de corte para construção civil. O deslizamento ocorreu no dia 20/03/2022 e, apresenta cicatriz com dimensões de 5 metros de altura e 4 metros de extensão lateral. Atingiu uma casa a jusante (nº 9) e derrubou a parede de um quarto, sem vítimas. A encosta apresenta vegetação, predominantemente, de médio porte. A vertente a montante da linha de edificações apresenta inclinação elevada e, as construções estão a menos de 1 metro do talude de corte. O polígono de risco remanescente foi delimitado com embasamento nas evidências observadas e inclui parte das casas a jusante.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
ABRIL DE 2022
Deslizamentos na Vila do Príncipe - Independência

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da elaboração: 02/05/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

