



Em atendimento ao Município de Mangaratiba, para a realização de uma vistoria técnica, o DRM-RJ realizou no dia 22 de março de 2023, a avaliação de risco a escorregamentos na Rua Tito Santiago, nº 86, casa 2 (Antiga Rua Um), no bairro do Poção. Deslizamento planar aparentemente pretérito ocorrido segundo o morador em meados de abril de 2022. A cicatriz encontra-se parcialmente recoberta por vegetação, que é de pequeno porte ao longo da rampa e de médio a grande porte a montante da crista. Ela está a cerca de 8m de altura. A casa a jusante do deslizamento foi atingida e teve o muro dos fundos destruído. No momento da visita, ele já havia sido reconstruído. Considerando o cenário atual, a metodologia de classificação de risco do DRM-RJ, trata-se de uma área de Risco Remanescente, ou seja, há possibilidade de risco de movimentação em caso de chuvas intensas. Portanto, recomenda-se a fiscalização e monitoramento do local, avaliação de um profissional capacitado e qualificado para a adoção de obras geotécnicas cabíveis.

PARECER TÉCNICO EM MANGARATIBA - RJ
MARÇO DE 2023

Sistema Geodésico WGS 84

Rua Tito Santiago - Poção

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Alex Alves Lara
Geólogo
Crea - RJ: 199510029
Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:

-  CICATRIZ DESLIZAMENTO
-  POLÍGONO DE RISCO REMANESCENTE

Data da Vistoria: 22/03/23
Data da elaboração do Parecer Técnico: 27/03/23

