




Ocorrência de deslizamento à montante de residência no final da rua Evaldo Braga nº 84, bairro Independência, sem registro de óbitos ou feridos. O deslizamento atingiu a construção nos fundos da casa 84 (Dona Adriana). O talude apresenta aproximadamente 5 metros de altura com 70° de inclinação, onde o material transportado foi de solo, concreto de um muro que se encontrava à montante e vegetação, a qual possui porte pequeno a médio. Nos fundos da casa foi observado águas servidas de forma exposta, decorrente do evento em tela, infiltrando diretamente no terreno. A distância do talude até a casa atingida é de 3 metros. Observa-se que o processo encontra-se ativo e em processo de evolução, podendo ser acelerado em casos de chuva.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

ABRIL DE 2022

Deslizamentos na Rua Evaldo Braga - Independência

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 28/04/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

