



Vistoria realizada no dia 03 de maio na Rua Olavo Bilac.

(1) Casa das irmãs Oblatas, nº 815. Ocorrência verificada no evento de 15 de fevereiro, agravada em 20 de março, sem vítimas. Deslizamento planar de material alterado com parte da fundação da casa a montante da ruptura do deslizamento já sendo descalçada. Vegetação de pequeno e médio porte também foram carregadas assim como se mantém nas laterais da cicatriz inclinadas. O material a jusante se espalhou em direção à casa vizinha. Vertente com inclinação de 80° pós ruptura, com altura aproximada de 40 metros e crista medindo cerca de 10 metros. O talude apresenta risco remanescente podendo apresentar evolução do processo com outras ocorrências em caso de chuvas intensas.

(2) Casa nº 829, ocorrência de 15 de fevereiro. Deslizamento planar atingindo a via de acesso no interior do terreno de outras residências de fundos. Altura da rampa de cerca de 3 metros e crista de 2 metros. Há um muro a montante da crista de ruptura que pode ser abatido caso a cicatriz avance, podendo atingir a residência a jusante do deslizamento.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MAIO DE 2022

Deslizamentos na Rua Olavo Bilac - Castelânea

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 04/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

