



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 1:58:50 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 3:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;Jenifer da Silva Romero

Informações de localização:

Endereço:

Rua Professora Angelica Lopes de Castro, 311A


Localidade:

Doutor Thouzet

GPS

Área analisada:

Lat: -22.527627 Lon: -43.199436



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,182

N_m

7,507,655

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem deslizamento identificado. Referente a deslizamento a montante ja mapeado.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Moradia com ponto de ocorrencia da defesa civil

Código do registro:

166_Doutor Thouzet_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_Jenifer da Silva Romero