



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 4:03:46 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Goiás, 131


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.416216 Lon: -43.129011



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,580

N_m

7,519,903

Descrição:

Motivo:

Não foi encontrado o local da solicitação nem o solicitante

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Chalés dentro da antiga pousada dos papagaios, como na referência da solicitação

Código do registro:

168_Nogueira_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_