



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 2:04:58 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua Nicarágua

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532233 Lon: -43.21271



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,810

N_m

7,507,161

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Realizações de obras de contenção no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área contemplado com obras de contenção, na qual contempla as ocorrencias das proximidades.

Código do registro:

16_Quitandinha_Dimitri Tallemberg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_Thaís Belloti Loureiro