





ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS MAIO DE 2022

Deslizamentos planares na Rua Coronel Veiga, 1157, Castelânea

-  Cicatriz
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETROPOLIS

Vistoria realizada no dia 03 de maio de 2022 devido a uma ocorrência de deslizamentos planares na Rua Coronel Veiga, 1157, Castelânea.

Em análise verificou-se 2 rupturas de deslizamento de pequeno porte.

No ponto 01 o rompimento ocorre em solo residual nos horizontes C, B e O.

No ponto 02 a ruptura esta associada ao horizonte C, sendo o material mobilizado envolvendo solo com matações angulosos.