



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 10:49:20 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Antonio da Silva Ligeiro 31


Localidade:

Taquara

GPS

Área analisada:

Lat: -22.54459 Lon: -43.215216



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,536

N_m

7,505,796

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem evidencias de ocorrencia.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Imóvel sofreu desmonte a cerca de 10 anos.

Código do registro:

171_Taquara_Dimitri Tallemberg Soares_Leonardo Freire Dias_