



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 11:31:31 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Antonio da Silva Ligeiro 666

Localidade:

Taquara


GPS

23/09/2024, 14:47

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Área analisada:

Lat: -22.542279 Lon: -43.212379



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,831

N_m

7,506,048

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem evidencias de movimentos de massa.

Fotos:

Foto1



<https://survey123.arcgis.com/surveys/386fe19dcbc54c3d9274d76e4542b856/data?extent=-44.7724,-22.8286,-41.6523,-22.2553&objectIds=172>

2/3

Descrição da foto1

Local sem evidencias de movimentos de massa

Código do registro:

172_Taquara_Dimitri Tallemborg Soares_Leonardo Freire Dias_