



Ocorrência de um ponto de deslizamento a jusante dos fundos da casa nº 210, no evento do dia 15/02/22 e que evoluiu no dia 20/03/22. Não houve dano a residência, nem vítimas. Trata-se de um deslizamento planar de solo residual, com dimensões da cicatriz de aproximadamente 4,3 metros de altura e 3 metros de extensão lateral, sendo que para a encosta, a extensão lateral é de aproximadamente 7 metros. Parte da cicatriz está com inclinação negativa, sendo possível observar as raízes das árvores expostas logo acima, em uma região constituída por vegetação densa. Atenta-se para a presença de árvores de alto porte inclinadas, apresentando alto risco de atingir os fios de alta tensão e a casa nº 62. Segundo moradores, o deslizamento chegou a obstruir a rua José do Patrocínio, mobilizando solo e galhos. Além disso, lixo e entulhos são lançados na encosta. De acordo com as evidências observadas no momento da vistoria, foi delimitado o polígono de risco remanescente incluindo a edificação a montante da cicatriz.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

ABRIL DE 2022

Deslizamentos na Rua José do Patrocínio - Independência

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 08/05/22

Data da vistoria: 26/04/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

