



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 10, 2024, 10:18:06 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua Vassouras LT 32 QD 55

Localidade:

Amazonas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531042 Lon: -43.223868



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,664

N_m

7,507,307

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Queda de muro do vizinho na chuva de 2022.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Muro reconstruído pós queda.

Código do registro:

175_Amazonas_Isabella Robert Rodrigues_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro