



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 10, 2024, 11:47:45 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua C, LT 45 QD 18

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.534531 Lon: -43.222897



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,759

N_m

7,506,919

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não havia ninguém nos imóveis para que fosse possível acessar.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Sem acesso ao local devido à ausencia de moradores.

Código do registro:

176_Quitandinha_Isabella Robert Rodrigues_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro