




Ocorr ncia de deslizamento   montante de resid ncia N  1073 na Estrada Presidente Sodr , bairro Sim ria, que est o relacionados ao evento dos dias 15/02/2022 e agravado em 20/03/2022, sem registro de  bitos ou feridos. O deslizamento mobilizou solo e rocha e atingiu a constru  o nos fundos. O talude apresenta aproximadamente 11 metros de altura, largura da crista de 8 metros e 49  de inclina  o. A vegeta  o presente   de porte alto. Nos fundos da resid ncia N  1065 (ao lado da 1073) h  um afloramento rochoso com mergulho baixo, logo sem apresentar eros o na base, n o indicando movimenta  o no terreno. A dist ncia do deslizamento para este afloramento rochoso   de 15 metros, aproximadamente. A delimita  o do risco remanescente engloba a resid ncia atingida e a de n  1065, pois esta apresenta a mesma configura  o preferencial do terreno deslizado e a dist ncia   bem pr xima. Observa-se que o processo encontra-se ativo e em processo de evolu  o, podendo ser acelerado em casos de chuva.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETR POLIS

MAIO DE 2022

Deslizamento na Estrada Presidente Sodr  - Sim ria

Sistema Geod sico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elabora  o: 11/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimita  o da  rea de risco remanescente



Alcance do deslizamento

