



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 2:51:12 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Rio Petrópolis sentido Juiz de Fora


Localidade:

Duques

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53914 Lon: -43.22338



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,708

N_m

7,506,409

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Sem evidencias de deslizamento e edificações no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude vegetado, com área concava indicando possível deslizamento. Entretanto, sem edificações próximas do local.

Código do registro:

177_Duques_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_