



Ocorrência de deslizamento planar em solo residual, na R. Ingelhein 1011 F na Servidão Manoel Kapps, referente ao evento de 15/02/2022 com evolução do processo em 20/03/2022. Cicatriz do movimento com crista no topo do talude, com altura de 4,2 m, extensão lateral de 3 m e inclinação negativa devido ao processo de escavação do material. A crista do deslizamento encontra-se a uma distância de aproximadamente 9 m da casa a montante. O material transportado obstruiu a via e a entrada da casa de 1011F, onde a entrada da residência ainda está sendo realizada por uma tábua, devido a presença do material lamoso no local, sendo solicitada a retirada do mesmo. Na frente da casa 1011F há um muro de contenção encurvado com indícios de movimentação do solo, como presença de trincas, drenagens obstruídas e colapsado em uma região. O polígono de risco engloba o talude onde ocorreu o deslizamento e a área do muro de contenção danificado.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MAIO DE 2022

Deslizamento na Rua Ingelhein, 1011 - Bingen

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 12/05/2022

Data da Vistoria: 11/05/2022

