



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 3:00:39 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Ferreira da Cunha

Localidade:

Duques

GPS

Área analisada:

Lat: -22.540377 Lon: -43.223506



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,689

N_m

7,506,272

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: área com mobilização de material sem edificação próxima.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento de pequeno porte no talude a montante da rua Ferreira da Cunha.

Código do registro:

178_Duques_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_