



Ocorrência de deslizamento na Rua Ingelhein N° 121 Vila Manoel Coelho, bairro Bingen que está relacionado ao evento do dia 15/02/2022, sem registro de óbitos ou feridos. O deslizamento é do tipo planar raso de solo residual maduro que atingiu parte do quintal. O morador colocou uma lona para retardar a infiltração de água no local. A distância da casa para o talude é de 4 metros e a vegetação presente é de porte pequeno. O talude apresenta aproximadamente 3,2 metros de altura, 2,6 metros de extensão lateral e uma inclinação de 75°. Observa-se que o processo encontra-se ativo e em processo de evolução, podendo ser acelerado em casos de chuva, porém sem risco de atingir a residência.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MAIO DE 2022

Deslizamento na Rua Ingelhein - Bingen

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 12/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

