



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 16, 2024, 9:18:37 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Jenifer da Silva Romero

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jenifer da Silva Romero; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Rua nossa senhora da glória, S/N

Localidade:

Corrêas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.454891 Lon: -43.132524



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,165

N_m

7,515,625

Descrição:

Motivo:

Origem: emergencial. Não tivemos acesso a casa, observa- se processo erosivo avançado com danos estruturais. Todas as casas são encaixadas em meia encosta.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Casa da solicitação. Porém não foi possível acessar por não encontrar nenhum morador.

Foto2



Descrição da foto2

Rachadura vertical na estrutura da casa

Código do registro:

179_Corrêas _Jenifer da Silva Romero_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt