



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Apr 30, 2024, 2:20:02 PM**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Técnico 2:

**Eduardo Azevedo Muniz**

Equipe:

**Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;**

Informações de localização:

Endereço:

**Servidão N°50**

Localidade:

**Quintandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533691 Lon: -43.211274



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

683,956

N\_m

7,506,998


Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não há indícios ou registros de ocorrências.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Local sem registro de ocorrencias.**

Código do registro:

**17\_Quintandinha\_Dimitri Tallemberg Soares\_Eduardo Azevedo Muniz\_**