



Ocorrência de deslizamento na Rua Afrânio Peixoto N° 67, no bairro Bingen que está relacionado ao evento do dia 15/02/2022, sem registro de óbitos ou feridos. O deslizamento é do tipo planar raso de solo residual que atingiu parte da escada com residência à jusante. A cicatriz possui altura aproximada de 1,5 metro, extensão lateral de 1 metro e inclinação de 85°, na base do talude é possível observar que a rocha está alterada e com muitas fraturas aparentes, e sem sistema de drenagem à montante. A distância da casa para o talude é de 4 metros e a vegetação presente é de porte pequeno. A delimitação da área de risco é analisada com base na observação do processo que encontra-se ativo e em processo de evolução, podendo ser acelerado em casos de chuva.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MAIO DE 2022

Deslizamento na Rua Afrânio Peixoto - Bingen

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 12/05/22

Vistoria realizada: 11/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

