



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 16, 2024, 10:15:47 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Jenifer da Silva Romero

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jenifer da Silva Romero; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Rua nossa senhora da glória, escadaria do alemão


Localidade:

Corrêas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.454621 Lon: -43.130805



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,343

N_m

7,515,652

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar de solo no talude de corte nos fundos da casa. Indicamos para o mapeamento. Não ocorreu atingimento da casa..

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude de corte onde houve o deslizamento.

Foto2



Descrição da foto2

Deslizamento planar em solo no talude de corte

Código do registro:

181_Corrêas_Jenifer da Silva Romero_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt