



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 16, 2024, 11:30:49 AM

Palavra Chave:

13274141712

Informações gerais:

Técnico 1:

Jenifer da Silva Romero

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jenifer da Silva Romero; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Mineira 1455, servidão Manoel da Silva Moura (em frente ao mercadinho Coleta)


Localidade:

Correias

GPS

Área analisada:

Lat: -22.45356 Lon: -43.142476



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,143

N_m

7,515,785

Descrição:

Motivo:

Origem:emergencial - Alagamento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Rio nos fundos da casa, na chuva de março subiu cerca de 4 m

Código do registro:

182_Correias_Jenifer da Silva Romero_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt