



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 16, 2024, 1:10:56 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jenifer da Silva Romero

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jenifer da Silva Romero; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Bonfim 2689, Bar do Tchê

Localidade:

Bonfim/ Corrêas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.458193 Lon: -43.101028



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

695,403

N_m

7,515,218

Descrição:

Motivo:

Origem: Emergencial. Queda de árvore.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Árvore inclinada no terreno

Código do registro:

183_Bonfim/ Corrêas _Jenifer da Silva Romero_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt