



# Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**May 16, 2024, 1:54:10 PM**

Palavra Chave:

**12236773706**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Jenifer da Silva Romero**

Técnico 2:

**Lívia dos Santos Torres**

Técnico 3:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Jenifer da Silva Romero; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Vista Alegre, na antiga mercearia do Zeca**


Localidade:

**Corrêas**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.435721 Lon: -43.132467



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

692,198

N\_m

7,517,747

Descrição:

Motivo:

Endereço não encontrado.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Próximo ao local indicado**

Código do registro:

**184\_Corrêas \_Jenifer da Silva Romero\_Lívia dos Santos Torres\_Thayane Dutra Schuindt**